

# 国立グランド 公認検定に向けての指摘事項

2018.5.27

走路	バックストレート 第4コーナー リレーのテイクオーバーゾーンの変更 外周	スパイク跡が多い→スタート練習を同じ場所でやっているため？ 不自然に傷んでいる部分がある→スタブロを無理に引き抜いたため？ 表示タイルとラインの変更が必要 草が全体的にかぶっている
跳躍ピット	走幅、走高、棒高とも 走高 走幅 走高、棒高	草が全体的にかぶっている マット交換の要あり 砂場の砂が少ない バーの規格が古いものがある→交換
投てきサークル	砲丸、円盤とも 砲丸	草が全体的にかぶっている ピットの整備、ラインの補修
円盤・ハンマー	囲い 水抜き栓	全面取替の必要あり 一個欠落
やり投げピット	中心ポイントが見えない ピット右側	一部傷んでいる
審判台	ステップ	一部朽ちていて危険
ハードル	必要台数は必ず確保すること	古いものが散見される